



Escalofriante el momento en el que todo se derrumba sobre un trabajador

Lo que estaba a punto de sucederle a un trabajador en este almacén nadie lo esperaba, pero el momento fue captado por las cámaras de seguridad y es escalofriante.

Se ve cómo un trabajador queda sepultado cuando circulaba en un montacargas. Al parecer, por algún motivo que se desconoce, se desvió y debió golpear en algún punto fatídico que hizo que todas las estanterías, cargadas, se derrumbaran y al venirse abajo cayeran sobre él.

Las cajas fueron cayeron encima del montacargas, por lo que el vehículo fue empujado al otro lado del pasillo, donde golpeó una segunda estructura que provocó el colapso de todo el pasillo.